

Risques



Écrasement
Pièces en mouvement



Électrocution



Coupures
Pièces coupantes



Troubles musculosquelettiques
et postures contraignantes

Équipements de protection individuelle

Général

Vêtements de travail -
Salopette ou combinaison
de travail ajustée



Protection des mains -
Gants



Protection des pieds -
Chaussures de sécurité



Spécifique



Protection de l'ouïe
Bouchons d'oreilles ou
casque




Protection des yeux -
Lunettes de sécurité



10 Règles d'or

- Consulter les plans d'installation de la machine



- Respecter la procédure de consignation et de déconsignation des machines



- Si un maintien de l'énergie est nécessaire, s'assurer que les sécurités de la machine sont efficaces


- En cas de coactivité, s'informer et informer autrui sur la nature de l'intervention et les risques



- Baliser et sécuriser la zone de travail



- Éclairer suffisamment votre zone de travail




- Ne pas déposer d'outils sur les machines ou par terre, utiliser une desserte



- Toujours utiliser l'outil adapté à la tâche

- Utiliser des aides techniques pour soulever ou transporter le matériel lourd ; adopter le plus possible des positions ergonomiques de travail



- Consigner les informations utiles dans le carnet d'entretien

